

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่เอย อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ที่ประสบปัญหา																			
	ตำบลแม่เอย										ตำบลมะลิกา									
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

√

พบน้ำเสีย

-

ไม่พบน้ำเสีย

สรุป แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี่ย ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย
อำเภอแม่ฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำเสี่ย	สภาพน้ำเสี่ย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านดอยแก้ว หมู่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย			/	
๒	บ้านดอนชัยใต้ หมู่ ๒ ตำบลแม่ฮ้อย			/	
๓	บ้านดอนชัย หมู่ ๓ ตำบลแม่ฮ้อย			/	
๔	บ้านใหม่ปู่แช่ หมู่ ๔ ตำบลแม่ฮ้อย			/	
๕	บ้านแม่ฮ้อยหลวง หมู่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย			/	
๖	บ้านโฮ่องน้อย หมู่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย			/	
๗	บ้านโฮ่องหลวง หมู่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย			/	
๘	บ้านโฮ่องเหนือ หมู่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อย			/	
๙	บ้านแม่หลวง หมู่ ๑๐ ตำบลแม่ฮ้อย			/	
๑๐	บ้านแม่หลวงหลวง หมู่ ๑๑ ตำบลแม่ฮ้อย			/	
๑๑	บ้านป่าบง หมู่ ๒ ตำบลมะลิกา			/	
๑๒	บ้านสันตันม่วง หมู่ ๓ ตำบลมะลิกา			/	
๑๓	บ้านสันป่าเหี้ยว หมู่ ๔ ตำบลมะลิกา			/	
๑๔	บ้านสันผักหละ หมู่ ๕ ตำบลมะลิกา			/	
๑๕	บ้านสันไค้ หมู่ ๖ ตำบลมะลิกา			/	
๑๖	บ้านชัยสถาน หมู่ ๗ ตำบลมะลิกา			/	
๑๗	บ้านเอก หมู่ ๘ ตำบลมะลิกา			/	
๑๘	บ้านป่าบงใต้ หมู่ ๙ ตำบลมะลิกา			/	
๑๙	บ้านมงคลนิมิตร หมู่ ๑๐ ตำบลมะลิกา			/	